

鋸のしおり




さくら東洋本舗
ヒシゼット工場

ひき始めは左手の親指のつめを切り込み口にあて、ノコ身を横からつめに軽くあて、小きざみに切り込む。




①

両眼をノコ身の中心にくるようにおき、両側を等分に見ながら引く。



②

ノコギリはなるべく刃わたりいっぱいに、ゆるやかに、平均に使う。




③

ひき終りは次第に力をぬいて、切落しの方に手をそえ、ひきおさめる。




④

横 引（江戸目）



⑤

縦 引



⑥